

ANEXO VIII — Inventário do Patrimônio Histórico e Cultural

CÓD. QUI 001 – 2025	Imagens
Denominação: Casa Simon	
Endereço: Rua Duque de Caxias, Centro	
Coordenada Geodésica Decimal: -26.726710572163594, -52.71750715875902	
Ano construção: 1950	
Tombamento existente: () Mun. () Est. () Fed. (x) nenhum	
Tombamento proposto: (x) Mun. () Est. () Fed. () nenhum	
Descrição imóvel: Edificação térrea, composta por dois volumes avarandados, construída com tábuas de madeira sem pintura, telhado duas águas com telhas francesas, beiras de madeira com galbo. Vãos retos, com esquadrias em guilhotina de vidro e madeira e de abrir de madeira. Guarda-corpo rendilhado em madeira.	
Observações: Na casa residiam Sr. Anelmo Guilherme Simon e a Sra. Aloisa Martha Hannauer Simon, localizada na Linha Barra de Quilombo. Em 1998 foi doada ao município. As casas de madeira raramente são pintadas e apresentam tonalidades escuras, tendendo ao negro. Conservam todas as características das casas de imigrantes confeccionadas em pedra ou tijolos. As esquadrias mantêm padrões próprios e as proporções são sempre esmeradas. Os imigrantes trouxeram consigo muito da tradição erudita de construir com que conviviam na Europa (IPHAN, 2011).	
CÓD. QUI 002 – 2025	Imagens
Denominação: Casa (verificar proprietário)	
Endereço: Rua Duque de Caxias, Centro	
Coordenada Geodésica Decimal: -26.726635109268116, -52.71721748019659	
Ano construção:	
Tombamento existente: () Mun. () Est. () Fed. (x) nenhum	
Tombamento proposto: (x) Mun. () Est. () Fed. () nenhum	
Descrição imóvel: Edificação de dois pavimentos avarandada, construída com tábuas de madeira sem pintura, telhado duas águas com telhas francesas e beirais de madeira com galbo e lambrequins, com influência germânica (Mansarddach). Vãos retos, com esquadrias de abrir em madeira e vidro. Sótão. Guarda-corpo rendilhado em madeira.	
Observações: Provável exemplar da arquitetura dos imigrantes.	

CÓD. QUI 003 – 2025	Imagens
Denominação: Casa (verificar proprietário)	
Endereço: Travessa Paulo Pasquali, Centro	
Coordenada Geodésica Decimal: -26.72734562223835, -52.71693352661199	
Ano construção:	
Tombamento existente: () Mun. () Est. () Fed. (x) nenhum	
Tombamento proposto: (x) Mun. () Est. () Fed. () nenhum	
Descrição imóvel: Edificação térrea com alpendre, construída com tábuas de madeira pintada, telhado duas águas com telhas francesas, beirais de madeira com galbo. Vãos retos, esquadrias de duas folhas de abrir e guilhotina, em vidro e madeira. Aberturas no frontão.	
Observações:	
CÓD. QUI 004 – 2025	Imagens
Denominação: Moinho de Bona	
Endereço: Rua Duque de Caxias, 73	
Coordenada Geodésica Decimal: -26.726804199227576, -52.719191158484115	
Ano construção:	
Tombamento existente: () Mun. () Est. () Fed. (x) nenhum	
Tombamento proposto: () Mun. () Est. () Fed. (x) nenhum	
Descrição imóvel: Edificação em dois pavimentos, construída com tábuas de madeira, telhado duas águas com telhas francesas e beirais de madeira. Vãos retos, esquadrias em guilhotina de vidro e madeira.	
Observações: Possivelmente, armazém no térreo, residência em cima e no volume menor, a cozinha. Recomenda-se preservação.	